

Qualité des eaux de baignade 2023

LÉGENDE

LOCALISATION

- Eau de mer
- △ Embouchure de rivière
- Eau douce

QUALITÉ


- Excellente
- ▨ Bonne
- ▨ Suffisante
- Insuffisante

ÉVOLUTION

- ↗ Amélioration
- Stabilisation
- ↘ Dégradation



Île de TAHITI
FAA'A - PUNAAUIA



Qualité des eaux de baignade 2023

LÉGENDE

LOCALISATION

- Eau de mer
- △ Embouchure de rivière
- Eau douce

QUALITÉ


- Excellente
- ▨ Bonne
- ▨ Suffisante
- Insuffisante

ÉVOLUTION

- ↗ Amélioration
- Stabilisation
- ↘ Dégradation



Île de TAHITI
PUNAAUIA



Qualité des eaux de baignade 2023

LÉGENDE

LOCALISATION

- Eau de mer
- △ Embouchure de rivière
- Eau douce

QUALITÉ



- Excellente
- ▨ Bonne
- ▨ Suffisante
- Insuffisante

ÉVOLUTION

- ↗ Amélioration
- Stabilisation
- ↘ Dégradation



Île de TAHITI
PUNAAUIA



Qualité des eaux de baignade 2023

LÉGENDE

LOCALISATION

- Eau de mer
- △ Embouchure de rivière
- Eau douce

QUALITÉ


- Excellente
- ▨ Bonne
- ▨ Suffisante
- Insuffisante

ÉVOLUTION

- ↗ Amélioration
- Stabilisation
- ↘ Dégradation



Île de TAHITI
PUNAAUIA



Qualité des eaux de baignade 2023

LÉGENDE

LOCALISATION

- Eau de mer
- △ Embouchure de rivière
- Eau douce

QUALITÉ



- Excellente
- ▨ Bonne
- ▨ Suffisante
- Insuffisante

ÉVOLUTION

- ↗ Amélioration
- Stabilisation
- ↘ Dégradation



Île de TAHITI
PAEA



Qualité des eaux de baignade 2023

LÉGENDE

LOCALISATION

- Eau de mer
- △ Embouchure de rivière
- Eau douce

QUALITÉ


- Excellente
- ▨ Bonne
- ▨ Suffisante
- Insuffisante

ÉVOLUTION

- ↗ Amélioration
- Stabilisation
- ↘ Dégradation



Île de TAHITI
PAEA



Qualité des eaux de baignade 2023

LÉGENDE

LOCALISATION

- Eau de mer
- △ Embouchure de rivière
- Eau douce

QUALITÉ


- Excellente
- Bonne
- Suffisante
- Insuffisante

ÉVOLUTION

- ↗ Amélioration
- Stabilisation
- ↘ Dégradation



Île de TAHITI
PAPARA



Qualité des eaux de baignade 2023

LÉGENDE

LOCALISATION

- Eau de mer
- △ Embouchure de rivière
- Eau douce

QUALITÉ


- Excellente
- ▨ Bonne
- ▨ Suffisante
- Insuffisante

ÉVOLUTION

- ↗ Amélioration
- Stabilisation
- ↘ Dégradation



Île de TAHITI
PAPARA



Qualité des eaux de baignade 2023

LÉGENDE

LOCALISATION

- Eau de mer
- △ Embouchure de rivière
- Eau douce

QUALITÉ


- Excellente
- ▨ Bonne
- ▨ Suffisante
- Insuffisante

ÉVOLUTION

- ↗ Amélioration
- Stabilisation
- ↘ Dégradation



Île de TAHITI
PAPARA



Qualité des eaux de baignade 2023

LÉGENDE

LOCALISATION

- Eau de mer
- △ Embouchure de rivière
- Eau douce

QUALITÉ


- Excellente
- ▨ Bonne
- ▨ Suffisante
- Insuffisante

ÉVOLUTION

- ↗ Amélioration
- Stabilisation
- ↘ Dégradation



Île de TAHITI
MATAIEA



Qualité des eaux de baignade 2023

LÉGENDE

LOCALISATION

- Eau de mer
- △ Embouchure de rivière
- Eau douce

QUALITÉ


- Excellente
- ▨ Bonne
- ▨ Suffisante
- Insuffisante

ÉVOLUTION

- ↗ Amélioration
- Stabilisation
- ↘ Dégradation



Île de TAHITI
MATAIEA



Qualité des eaux de baignade 2023

LÉGENDE

LOCALISATION

- Eau de mer
- △ Embouchure de rivière
- Eau douce

QUALITÉ


- Excellente
- ▨ Bonne
- ▨ Suffisante
- Insuffisante

ÉVOLUTION

- ↗ Amélioration
- Stabilisation
- ↘ Dégradation



Île de TAHITI
PAPEARI



Qualité des eaux de baignade 2023

LÉGENDE

LOCALISATION

- Eau de mer
- △ Embouchure de rivière
- Eau douce

QUALITÉ


- Excellente
- ▨ Bonne
- ▨ Suffisante
- Insuffisante

ÉVOLUTION

- ↗ Amélioration
- Stabilisation
- ↘ Dégradation



Île de TAHITI
TOAHOTU



PLAGE MITIRAPA PT 2



PLAGE PUUNUI PT 1



PLAGE TO UO' UO PT 1



0 500 m

Qualité des eaux de baignade 2023

LÉGENDE

LOCALISATION

- Eau de mer
- △ Embouchure de rivière
- Eau douce

QUALITÉ



- Excellente
- Bonne
- Suffisante
- Insuffisante

ÉVOLUTION

- ↗ Amélioration
- Stabilisation
- ↘ Dégradation



Île de TAHITI
TEAHUPOO



Qualité des eaux de baignade 2023

LÉGENDE

LOCALISATION

- Eau de mer
- △ Embouchure de rivière
- Eau douce

QUALITÉ


- Excellente
- Bonne
- Suffisante
- Insuffisante

ÉVOLUTION

- ↗ Amélioration
- Stabilisation
- ↘ Dégradation



Île de TAHITI
TAUTIRA



Qualité des eaux de baignade 2023

LÉGENDE

LOCALISATION

- Eau de mer
- △ Embouchure de rivière
- Eau douce

QUALITÉ



- Excellente
- ▨ Bonne
- ▨ Suffisante
- Insuffisante

ÉVOLUTION

- ↗ Amélioration
- Stabilisation
- ↘ Dégradation



Île de TAHITI
AFAAHITI



Qualité des eaux de baignade 2023

LÉGENDE

LOCALISATION

- Eau de mer
- △ Embouchure de rivière
- Eau douce

QUALITÉ


- Excellente
- ▨ Bonne
- ▨ Suffisante
- Insuffisante

ÉVOLUTION

- ↗ Amélioration
- Stabilisation
- ↘ Dégradation



Île de TAHITI
FAAONE



EMBOUCHURE VAIHA

PLAGE MAPUAURA PT 1



EMBOUCHURE MAPUAURA



0 500 m



Qualité des eaux de baignade 2023

LÉGENDE

LOCALISATION

- Eau de mer
- △ Embouchure de rivière
- Eau douce

QUALITÉ


- Excellente
- Bonne
- Suffisante
- Insuffisante

ÉVOLUTION

- ↗ Amélioration
- Stabilisation
- ↘ Dégradation



Île de TAHITI
HITIAA



Qualité des eaux de baignade 2023

LÉGENDE

LOCALISATION

- Eau de mer
- △ Embouchure de rivière
- Eau douce

QUALITÉ


- Excellente
- Bonne
- Suffisante
- Insuffisante

ÉVOLUTION

- ↗ Amélioration
- Stabilisation
- ↘ Dégradation



Île de TAHITI
MAHAENA



Qualité des eaux de baignade 2023

LÉGENDE

LOCALISATION

- Eau de mer
- △ Embouchure de rivière
- Eau douce

QUALITÉ


- Excellente
- ▨ Bonne
- ▨ Suffisante
- Insuffisante

ÉVOLUTION

- ↗ Amélioration
- Stabilisation
- ↘ Dégradation



Île de TAHITI
TIAREI



Qualité des eaux de baignade 2023

LÉGENDE

LOCALISATION

- Eau de mer
- △ Embouchure de rivière
- Eau douce

QUALITÉ



- Excellente
- ▨ Bonne
- ▨ Suffisante
- Insuffisante

ÉVOLUTION

- ↗ Amélioration
- Stabilisation
- ↘ Dégradation



Île de TAHITI
PAPENOO



Qualité des eaux de baignade 2023

LÉGENDE

LOCALISATION

- Eau de mer
- △ Embouchure de rivière
- Eau douce

QUALITÉ


- Excellente
- ▨ Bonne
- ▨ Suffisante
- Insuffisante

ÉVOLUTION

- ↗ Amélioration
- Stabilisation
- ↘ Dégradation



Île de TAHITI
MAHINA



Qualité des eaux de baignade 2023

LÉGENDE

LOCALISATION

- Eau de mer
- △ Embouchure de rivière
- Eau douce

QUALITÉ


- Excellente
- ▨ Bonne
- ▨ Suffisante
- Insuffisante

ÉVOLUTION

- ↗ Amélioration
- Stabilisation
- ↘ Dégradation



Île de TAHITI
MAHINA



Qualité des eaux de baignade 2023

LÉGENDE

LOCALISATION

- Eau de mer
- △ Embouchure de rivière
- Eau douce

QUALITÉ


- Excellente
- ▨ Bonne
- ▨ Suffisante
- Insuffisante

ÉVOLUTION

- ↗ Amélioration
- Stabilisation
- ↘ Dégradation



Île de TAHITI
MAHINA



PLAGE POINTE VÉNUS PT 5



0 500 m

Qualité des eaux de baignade 2023

LÉGENDE

LOCALISATION

- Eau de mer
- △ Embouchure de rivière
- Eau douce

QUALITÉ


- Excellente
- ▨ Bonne
- ▨ Suffisante
- Insuffisante

ÉVOLUTION

- ↗ Amélioration
- Stabilisation
- ↘ Dégradation



Île de TAHITI
ARUE



Qualité des eaux de baignade 2023

LÉGENDE

LOCALISATION

- Eau de mer
- △ Embouchure de rivière
- Eau douce

QUALITÉ

- Excellente
- ▨ Bonne
- ▨ Suffisante
- Insuffisante

ÉVOLUTION

- ↗ Amélioration
- Stabilisation
- ↘ Dégradation



Île de TAHITI
PAPEETE - PIRAE

